



交通部航港局航船布告

中華民國 112 年 1 月 16 日

22 礙航公告(南區)本國籍漁船「亨隆8號 (CTS-9518)」主機故障漂流案

依據 112 年 1 月 16 日海洋委員會海巡署艦隊分署第十四海巡隊電話通報
說明 一、該漁船於 112 年 1 月 15 日因海象惡劣，主機故障於北緯 20 度 56 分、東經 120 度 05 分 (貓鼻頭約 70 浬)
二、請過往船舶注意瞭望並避讓，以維航行安全。
三、詳細資訊請上本局航船布告專區 (<https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Notice?SiteId=1&NodeId=483>)
位置 北緯 20°56'00.0"，東經 120°05'00.0"。*WGS84

交通部航港局
局長 葉協隆



NOTICE TO MARINERS

Published by Maritime Port Bureau, MOTC, R.O.C.

January 16, 2023

22

Taiwan southwest waster-Vessel engine failure drifting

Source

Offshore Flotilla 14,Fleet Branch,CGA,OAC telephone dated JAN.16,2023

Details

Due to bad weather, the main engine failed at following approximate position on January 15, 2023.A total of 2 crew members of the ship have been rescued.

Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Positions

Lat. 20°56'00.0" N., Long. 120°05'00.0" E. *WGS84

*Maritime and Port Bureau, MOTC
Director-General Yeh Hsieh-Lung*