

# 行政院農業委員會漁業署

## 「雲林縣新港北養殖區新港北四之五中排改善工程」

### 第2次地方說明會會議紀錄

壹、時間：105年11月22日(星期二)上午10點30分

貳、地點：雲林縣雲林區漁會信用部(口湖分部)

參、主持人：陳科長吉芳(魏立帆代)

記錄：魏立帆

肆、出(列)席單位及人員：(詳附會議簽到單)

伍、討論意見：

#### 一、地方民眾

1. 渠道內既有取水管，魚塭主願意自行購買水門操作手輪，希望配合本工程取水管調整時，由施工廠商協助安裝。
2. 本工程排水路上游端旁道路現況易積水，建請設計單位研議改善可行性。
3. 渠道內取排水管、簡易水門等希望施工時配合塭主指定位置復舊。
4. 施工時，請將既有木棧橋暫置他處，完工時再恢復原位置。

#### 二、口湖鄉公所

1. 上游端渠道旁既有AC道路近期將由本公所進行施工，為免重複施工，本公所後續施工將於三號橋兩端各保留約10公尺(視實際現況再調整)銜接段不施工，並請納入本工程配合銜接改善。

#### 陸、結論：

請巨廷工程顧問股份有限公司參考與會單位及民眾意見，本專業檢討設計型式，並依規定時限，將設計預算書圖資料送署審查。

柒、散會：上午11時15分